

Desatero správné kontroly střechy

Bezúdržbová střecha neexistuje, každou je třeba udržovat, kontrolovat a čistit. Díky pravidelným prohlídkám i pravidelné údržbě lze případným poruchám střechy včas předejít.

1. Kontrolujte střechu pravidelně na jaře i na podzim.
2. Nevstupujte na střechu při teplotě nad 25°C.
3. Zkontrolujte povrch střechy alespoň dvakrát ročně.
4. Odstraňte nečistoty a usazeniny.
5. Zkontrolujte průchodnost vtoků a svodů, aby nedocházelo k hromadění nebo částečnému zadržování vody.
6. Zkontrolujte u hydroizolace její celistvost a neporušený povrch.
7. Zkontrolujte u hydroizolace celistvost spár a spojů.
8. Zkontrolujte případné nátěry.
9. Zkontrolujte u plechování dostatečně těsné spoje i připevnění.
10. Zkontrolujte nadstřešní konstrukce, zda voda nemůže proniknout do střešního souvrství.