


## Jak správně opravit střešní šindel?

Oprava střešního šindele v menším rozsahu vyžaduje **nový šindel, hrst správných hřebíků, kladivo, páčidlo a špachtli**.

1. Odstraňte poškozený šindel časně zrána, kdy je nízká venkovní teplota a dostatečně křehký asfalt na lepicích bodech (termobodech).
2. Odlomte termobody na vyměňovaném šindeli dlouhou špachtlí.
3. Vytáhněte za hlavičku hřebíky z poškozeného šindele dlouhým páčidlem.
4. Vytáhněte poškozený střešní šindel a nahradte novým šindelem.
5. Zatlučte hřebíky kolmo a do správných pozic v nové šabloně šindele.



6. Použijte k případnému podlepení šindelů asfaltový střešní tmel.