

Převod sklonu ve stupních (°) na procenta (%)

Sklon (°)	Sklon (%)	Sklon (°)	Sklon (%)
0,5	0,87	22	40,4
1	1,75	23	42,45
1,5	2,62	24	44,52
2	3,49	25	46,63
2,5	4,37	26	48,77
3	5,24	27	50,95
4	6,99	28	53,17
5	8,75	29	55,43
6	10,51	30	57,74
7	12,28	31	60,09
8	14,05	32	62,49
9	15,84	33	64,94
10	17,36	34	67,45
11	19,44	35	70,02
12	21,26	36	72,65
13	23,09	37	75,36
14	24,93	38	78,13
15	26,8	39	80,98
16	28,68	40	83,91
17	30,57	41	86,93
18	32,49	42	90,04
19	34,43	43	93,25
20	36,4	44	96,57
21	38,39	45	100